

【船舶運航科】 第2次遠洋航海 実習の様子④

2022年10月6日(木)

位置		天候	b c	波高	0.5m
緯度	30° -00. 0' N	風向	SSE	気温	27.0℃
経度	149° -53. 4' E	風力	2	水温	27.2℃

<本日の実習内容>

AM/F 専：課業、E 専：作業 PM/甲板作業

※位置情報等は、日本時間 08:00 頃の情報です。

再出港してから穏やかな海況が続いており、漁業実習の準備も順調に進んでいます。漁具の準備もだいたい仕上がったので船体の整備作業を行いました。係船機周辺は次の入港まで使用しないため、錆打ちやペン塗などをしておきました。



船体の錆が出ている部分を削る作業のことを錆打ちといいます。削ったところは錆止め塗料とペンキを塗ります。気温もなかなか高い中でヤッケを着ながら作業するのはけっこう体力がいりますが、夏のドック実習でもたくさんやった作業なので専攻科の生徒は慣れた様子で進めていました。